



Edité le : 07/08/2024

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

MAIRIE RISOUL

LA RUA

05600 RISOUL

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE24-123305
Identification échantillon : LSE2408-11651-1
Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05
Doc Adm Client : ARS 2024
N° Analyse : 00140242
N° Prélèvement : 00131766
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : OFFICE DU TOURISME LAVABO
Code PSV : 0000001131
Localisation exacte : OT robinet cuisine
Dept et commune : 05 RISOUL
Coordonnées GPS du point (x,y) X : 44,6225952000 Y : 6,6327090000
UGE : 0090 - ADDUCTION RISOUL (DE)
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : D1
Type Analyse : B4
Motif du prélèvement : CV
Nom de l'exploitant : RISOUL (MAIRIE DE)
LA RUA
05600 RISOUL
Nom de l'installation : STATION SKI RISOUL 1850
Type : UDI
Code : 000979
Prélèvement : Prélevé le 05/08/2024 à 10h33 Réception au laboratoire le 05/08/2024 à 20h51
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / GODTSCHALCK Céline
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 05/08/2024 à 21h06

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain									
Température de l'eau	05B4*	8.9	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
Température de l'air extérieur	05B4*	18.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			
pH sur le terrain	05B4*	8.0	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9 #

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore libre sur le terrain	05B4*	0.36	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	05B4*	0.42	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Analyses microbiologiques									
Bactéries coliformes	05B4*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1		0	#
Escherichia coli	05B4*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	05B4*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0		#

05B4* ANALYSE (B4) COLI, ECOLI, STREPTO (ARS05-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

